

Inspektion av ledningsgatorna

I tisdags, 9:e juni, gjordes som planerat en inspektion av ledningsgatorna på Fiversätraö. Från Vattenfalls sida deltog Henrik Östlund, projektledare Skog och Mark Svealand samt Magnus Allansson, Christer Carlson och jag själv.

Vi märkte (med röd färg) sammanlagt ca 160 träd, små som stora, som Henrik bedömde kunde utgöra en risk för ledningarna nu eller i framtiden. Märkningen gjordes oftast på den sida om trädet som vetter mot ledningen.

Märkningen innebär att trädet kan tas bort helt, eller att vissa grenar tas bort.

De flesta träden stod på inlöst mark, dvs där Vattenfall har ledningsservitut och själva avgör hur träden skall hanteras. En del träd står på föreningens mark, där styrelsen får ha sista ordet. För de träd som är märkta och står utanför inlöst mark och på någons tomt, har tomtägaren möjlighet att komma med invändningar, genom att märka trädet med information och kontaktuppgifter på en etikett som knyts fast i trädet.

Följande gäller:

Fällningsarbetet och röjningen kommer att utföras av en entreprenör under våren 2016.

Vi får själva ta hand om veden och rensa upp efter oss.

Mer information kommer senare.

Eventuella frågor eller synpunkter har vi tid att dryfta när vi möts på ön under det kommande året.

mvh

Jan-Åke

Underhållsansvarig.